

ŞOKLAMA ODASI

Şoklama Odası işlemi ürün üzerinden yüksek hızda (5 m/s) soğuk hava (-35° C – 40° C) geçirmek suretiyle ürünün dış civardan başlayarak çekirdeğe doğru donmasını sağlamaktır.



SHOCKING ROOM

The Freezing Room process is to ensure that the product freezes towards the core starting from the outer environment by passing cold air (-35 ° C - 40 ° C) at high speed (5 m / s) over the product.